Calcir

Características Gerais

Calcir possui um grande número de ceras duras que tratam e formam uma película muito resistente, brilhante e duradoura. Protege o pavimento.

Aplicação

Para o parquet tratado ou não, corticite, cimento de madeira e linóleo.

Dosagem

Não diluir. Utilizar máquina monodisco, aparelho p/ cera a quente e enceradora.
Mínimo: 5-15 g/m^2 por camada.

Modo de Utilização

Os pavimentos mais sujos devem ser lavados primeiro com a ajuda de um solvente.
Encher o aparelho p/ cera a quente até meio e aqueça até a cera ficar derretida (10 – 15 min.). Tratar as superfícies maiores por filas com 2 m de largura. Deitar a cera quente liquidificada em fios estreitos sobre o pavimento e espalhá-la de imediato com uma enceradora.

Recomendações importantes

As superfícies absorventes e porosas devem ser tratadas 2 a 3 vezes. Lustrar até que a película de cera fique bem assente. Não se deve esperar muito tempo porque depois da cera endurecer não se consegue lustrar. Os parquets em madeira exótica acabados de polir ou lavar têm de ser tratados primeiro com Solcir.
Não é aconselhável para os pavimentos de asfalto e para os revestimentos AT. Inflamável. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

Características Técnicas

Conservação:	Mínimo dois anos
Armazenamento:	Manter afastado do gelo
Componentes:	cera dissolvida

Tensoactivos bio degradáveis superiores a 90%

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.
Sede: **Rua Tomás da Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas**
Telef. 219 328 891 / 939 328 891
Fax. 219 313 649
IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland

Revisto em 2011-09-01