

GUMEX SPRAY

Características Gerais

Combinação de propulsores orgânicos para remoção de pastilhas de carpetes e outras superfícies por efeito ultracongelante. Ao congelar, a adesividade de todos os tipos de pastilha de mascar é reduzida, o que permite a remoção.

Aplicação

Para a remoção de pastilhas elásticas de carpetes e outras superfícies.

Dosagem

Aplicar diretamente.

Modo de Utilização

Para remoção da pastilha de mascar, aplique o produto diretamente na pastilha de mascar. Use uma espátula (plástica) para remover. Descarte cuidadosamente a pastilha de mascar removida.

Atenção

Teste a estabilidade da cor e a resistência a solventes de carpetes e outras superfícies em um local discreto antes de usar.

Durante o trabalho, garanta uma boa ventilação interna.

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos decorrentes do uso indevido do produto.

Características Técnicas

Conservação:	Mínimo dois anos
Armazenamento:	Armazene em local fresco e seguro. Extremamente inflamável
Componentes:	Mistura de hidrocarbonetos insolúveis em água (não propulsores halogenados)

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Sede: Rua Tomás da Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

☎ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland